

Anexa 6 la HCL nr.90 din 30.03.2017

Mijloace fixe propuse la casare de subcomisia de inventariere a Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Uzina Electrică Zalău SA

Anexa 32 la PV de inventar 76941/25.11.2016

Anexa nr. 6

| Nr. crt. | Nr.inv. | Denumire                           | U.M. | Canlit. | Valoare Inv.     | Data punerii în funcțiune | Clasificare | Durata functionare | Observatii   |
|----------|---------|------------------------------------|------|---------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--|
| 1        | 6376    | SIR LUMINOS 2240LED ALB            | Buc. | 20      | 4.308,01         | 30.09.2013                | 3.1.2.      | 24 luni            | defecte, nu mai functioneaza                                       |
| 2        | 6377    | SIR LUMINOS 2240LED ALBastru       | Buc. | 10      | 1.915,92         | 30.09.2013                | 3.1.2.      | 24 luni            | defecte, nu mai functioneaza                                       |
| 3        | 6378    | PERDEA LUMINOASA 2X5 M 1000LED     | Buc. | 2       | 2.925,01         | 30.09.2013                | 3.1.2.      | 24 luni            | instalatie defecta, becuri arse, nu pot fi inlocuite, cablu defect |
| 4        | 6397    | TURTURI LUMINOSI CU LED            | Buc. | 80      | 48.892,00        | 31.12.2005                | 3.1.2.      | 24 luni            | instalatie defecta, becuri arse, nu pot fi inlocuite, cablu defect |
| 5        | 6406    | FIGURINE LUMINOASE                 | Buc. | 19      | 1.978,66         | 12.12.2007                | 3.1.2.      | 24 luni            | figurine pe cadru de aluminiu, instalatii vechi cu tub ars, defect |
| 6        | 6408    | PLASA LUMINOASA                    | Buc. | 7       | 241,08           | 18.10.2006                | 3.1.2.      | 24 luni            | instalatie defecta, becuri arse, nu pot fi inlocuite, cablu defect |
| 7        | 6413    | TURTURI LUMINOSI                   | Buc. | 175     | 26.654,25        | 18.10.2006                | 3.1.2.      | 24 luni            | instalatie defecta, becuri arse, nu pot fi inlocuite, cablu defect |
| 8        | 6416/1  | PERDEA LUMINOASA                   | Buc. | 7       | 2.076,69         | 15.12.2011                | 3.1.2.      | 24 luni            | defecte, nu mai functioneaza                                       |
| 9        | 6417    | SIR LUMINOS 240 LD 20 metri        | Buc. | 13      | 2.344,82         | 15.12.2011                | 3.1.2.      | 24 luni            | defecte, cablu rupt, nu mai functioneaza                           |
| 9        | 6418/1  | SLICE LED 0,5-6 ICE FALL (baghete) | Buc. | 5       | 2.849,08         | 15.12.2011                | 3.1.2.      | 24 luni            | defecte, nu mai functioneaza                                       |
|          |         | <b>TOTAL</b>                       |      |         | <b>94.185,52</b> |                           |             |                    |  |

Președinte de ședință  
Balajel Teodor




Contrasemnează

Secretar

Potroviță Stelian

