

OBIECTIVE SURSĂ DE RISC RADIOLOGIC

Nr. Crt.	Instituția/ Operatorul economic deținător	Tipul instalației	Seria/an fabricație
1.	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU mun. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, 0260/616920	Instalația de RX - diagnostic cu un post grafie: TEMCO GRX-01,	seria: 31262 / 2007, Producator: K&S RONTGENWERK BOCHUM, stare: Normală
		Instalația de tomografie computerizată: NeuViz 16 Essence,	seria: N16E170021E/2017, Producator: Neusoft Medical Systems Co. LTD, stare: Normală
		Instalația de RX - diagnostic cu un post scopic/grafie: tip LUMINOS FUSION	seria: 31156/2018, Producator: SIEMENS SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT Ltd, stare: Normală
		Instalație mobilă de roentgendiagnostic cu un post grafie tip : POLYMOBIL PLUS	seria: 10481 /2001, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normală
		Instalație mobilă de roentgendiagnostic cu un post grafie tip POLYMOBIL 10	seria: 01190 /1996, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normală
		Instalație mobilă de roentgendiagnostic cu un post scopic/grafie tip SIREMOBIL COMPACT	seria: 03689 /2001, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normală
		Instalație mobilă de roentgendiagnostic cu un post scopic/grafie cu brat C tip CYBERBLOCK 9 CRk,	seria: 030634908 /2008, Producator: ATS APPLICAZIONE TECNOLOGIE SPECIALI SRL, stare: Normală
		Instalația mobilă de RX - diagnostic cu un post grafie: MOBILETT XP DIGITAL,	seria: 3555/2015, Producator: SIEMENS AG, stare: Normală
		Instalația de RX - diagnostic cu un post grafie: CAMARGUE,	seria: IMA 702989/2011, Producator: APELEM DMS GROUP, stare: Normală
	RDG MAMOGRAF: SENOGRAPH DMR+,	seria: 349633BU8 /2001, Producator: GE MEDICAL SYSTEMS - Fr, stare: Normală	
2.	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU mun. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, 0260/616920	Instalația de roentgendiagnostic pentru tomografie computerizată: SOMATOM EMOTION 16/EXCEL EDITION,	seria: 69562 /2008, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normală
		Instalație radiologică mobilă cu braț C TIP ARCADIS ORBIC 3D	SERIA:26273/2018

NESECRET

Nr. Crt.	Instituția/ Operatorul economic deținător	Tipul instalației	Seria/an fabricație
		Instalație radiologică de osteodensitometrie: MEDIX 90,	seria: H 11015M181/2011, Producator: MEDILINK, stare: Normală
3.	S.C. SALVOSAN CIOBANCA SRL Mun. Zalău, str. Gheorghe Lazăr, nr.12, tel 0360/106068	Instalația de tomografie computerizată: HiSpeed DUAL,	Instalația de tomografie computerizată: HiSpeed DUAL,
		Instalația de RX - diagnostic cu un post grafie: OPTIX COMFORT,	Instalația de RX - diagnostic cu un post grafie: OPTIX COMFORT,
4.		Instalație de osteodensitometrie: MEDIX 90,	Instalație de osteodensitometrie: MEDIX 90,
		RDG MAMOGRAF: LILYUM,	RDG MAMOGRAF: LILYUM,

NESECRET

Nr. Crt.	Instituția/ Operatorul economic deținător	Tipul instalației	Seria/an fabricație
5.	S.C. Tenaris SILCOTUB S.A. Mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 93 0260/661584	Instalație radiologică pentru măsurarea grosimii peretilor de teava laminate la cald, echipata cu patru blocuri emițătoare tip TIAS 124 (cu câte 2 surse de Cs 137). Total surse 8 bucati	Seria nr.3902 CO/2011 si 3946CO/2011 monatate in containerul TIAS 124, seria A1 Seria nr.3920 CO/2011 si 3935CO/2011 monatate in containerul TIAS 124, seria A2 Seria nr.3926 CO/2011 si 3933CO/2011 monatate in containerul TIAS 124, seria A3 Seria nr.3934 CO/2011 si 3938CO/2011 monatate in containerul TIAS 124, seria A4
6.	S.C.MEDISERV SRL ZALĂU str. SF.Vineri 10/A tel. 0260616177	Instalație de osteodensitometric: OSTEOCORE,	seria: CO7 nr. RP 370/2007, Producator: MEDILINK, stare: Normală
		Instalația de RX - diagnostic cu un post grafie: BUCKY DIAGNOST FS COMPACT/STANDARD/FIX	seria: 06000202 /2006, Producator: PHILIPS MEDIZIN SYSTEME, stare: Normală
7.	S.C. DENTOMAX SRL Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr.37/A 0260616515	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND DC,	seria: D 08677/2008, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normală
		Instalația de RX - diagnostic panoramic: CRANEX 3D PP3,	seria: /1, Producator: SOREDEX PALODEX GROUP OY, stare: Normală
8.	SC.DENTIMED TEAM SRL Zalău, str. Gh. Doja nr.32 bl. D32, parter, ap.1/A 0721256665	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND UNITY,	seria: XU02194C/2015, Producator: DE GOTZEN srl, stare: Normală
9.	S.C.STARDENT SRL Gh. Lazar nr 26, Zalău, Sălaj, 0260614630 Lab RDG Dentar	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND AC	, seria: 308972 /2005, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normală
10.	C.M.I.DR.INDRIES LORENA MONICA Zalau str. T.Vladimirescu nr.23, bl P52 ap.3 0260616964	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND AC,	seria: 313830-06 /2006, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normală
11.	S.C. MICHELIN ROMÂNIA S.A Laborator CND Punct de lucru Zalău B-dul.	Instalații de defectoscopie cu raze X model MG 165, montată într-un cabinet de tip COLLMAN	seria: 280419/1979, Producator: Philips Industrial X-Ray GmbH

NESECRET

Nr. Crt.	Instituția/ Operatorul economic deținător	Tipul instalației	Seria/an fabricație
	Mihai Viteazu, nr. 83, Zalău, Sălaj,tel. 0260607001	Instalații de defectoscopie cu raze X model MG 165, montată într-un cabinet de tip COLLMAN nr.2	seria: 280416/1979, Producator:Philips Industrial X-Ray GmbH
		Instalație cu raze X pentru controlul nedistructiv al anvelopelor INST PT RADIOGRAFIERE IND: MG 160,	Seria 12/2005 Producător Collman GmbH&co - Germania
		Instalație radiologică cu generator X tip CYX 8-12M	Seria1210114/2013
12.	SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII UM0607 ZALĂU Compartiment Pirotehnic T.Vladimirescu nr 26, Zalău, Sălaj,	INSTALATIE EXAMINARE BAGAJE: XIS 5335-S,	seria: ASTOB160XSB0109/2015, Producator: ASTROPHYSICS LLC-SUA, stare: Normală
13.	S.C.CLINICA DENTARĂ SRL Zalău,str. T.Arghezi nr.2 0746233222, 0260617075 (Digiray)	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND DC,	seria: D 37225/2017 Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normală
		Instalația de RX - diagnostic panoramic: CRANEX 3D PP3,	seria: 1400753/2014, Producator: SOREDEX PALODEX GROUP OY, stare: Normală
		Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND DC,	seria: D 17912/2011, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normală
14.	S.C. VAIDA DENT S.R.L. Str. Crișan, Bl. N8, ap. 2, Zalău, Sălaj, 0260615505	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: PLANMECA Intra	seria: IXRF92911/2011, Producator: PLANMECA OY Asentajankatu 6-Helsinki, stare: Normală
15.	C.M.I. CHIRURGIE DENTO- ALVEOLARĂ VIVERE MED Str. Parcului, nr. 1, Et. 2, Zalău, Sălaj, 0745099831	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: KODAK 2200,	seria: ZKYC333/2011/2011, Producator: KODAK TROPHY, stare: Normală
16.	S.C. MANAGER S.R.L. Str. Pârâului nr.9, Zalău, Sălaj,	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: KODAK 2200,	seria: ZKYC333/2011/2011, Producator: KODAK TROPHY, stare: Normală

NESECRET

Nr. Crt.	Instituția/ Operatorul economic deținător	Tipul instalației	Seria/an fabricație
17.	CABINET MEDICAL MEDICINĂ DENTARĂ DR. POPAN ANDREI Bdul. Mihai Viteazu, Nr. 39, Bl. D4 (bloc Silvania), Ap. 5, Zalău, Sălaj, 0744.329.543	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND AC,	seria: 312433/2006, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normală
18.	C.M.I. MEDICINĂ DENTARĂ ȘI ENDODONȚIE-DR. FERȘEDI TEODORA-MARIA Str. Gheorghe Doja, nr. 32, Bl. D32, Ap. 1, Zalău, Sălaj,	Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral: X MIND UNITY,	seria: XU021294C/2015, Producator: DE GOTZEN srl, stare: Normală
19.	EMENCARE PRAXIS SRL-D Str. Stadionului, nr. 4, bl. S4, Sc. A, Et. 4, ap. 10, , Zalău, Sălaj, P.J. 0260632902	Instalația de RX - diagnostic panoramic: CRANEX NOVUS tip CRA 1,	seria: SO 1702814/2017, Producator: SOREDEX PALODEX GROUP OY, stare: Normală

Întocmit
 Consilier protecție civilă
 Radu Călin Rus